



| | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------------------|-------|--------------------|-----------|-------|---------------|
| Area: | PUBBLICA | Ubicazione: Via delle Sorgenti | | | | | |
| Coordinate | 43.571721 N | | | 10.430054 E | | | |
| Superficie (mq.) | 680 circa | | | | | | |
| Capienza | | | | | | | |
| Destinazione | Viabilità | | | | | | |
| Tipo di pavimentazione | Sterrato | | | | | | |
| Tipo di accesso | Carrabile da strada pubblica | | | | | | |
| Principali percorsi di accesso | Dir. N-S: SP n. 6 di Parrana San Martino; SP n. 2 della Cerreta | | | | | | |
| | Dir. E-O: SP n. 4 delle Sorgenti | | | | | | |
| Dotazione Servizi | elettricità | gas | acqua | servizi igienici | fognatura | mensa | elisuperficie |
| | // | // | // | // | // | // | // |
| Note: | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| NON IDONEITÀ | RISCHIO IDROGEOLOGICO | RISCHIO IDRAULICO | RISCHIO SISMICO | RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO | RISCHIO INDUSTRIALE | RISCHIO TRASPORTI |
|---------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------|

Note:
 L'area in potrebbe subire limitazioni d'uso in caso di eventi meteo particolarmente significativi.

| | | | |
|-------------------|--|------------------|--|
| Referente: | | Contatti: | |
|-------------------|--|------------------|--|